



**Hinweise:**

Zum Verbindungsdraht:  
Ye 1,5 zwischen Messgerät und Heizstab  
(kann mit der Hausinstallation mitverlegt werden)

Zum Heizstab:  
Heizstab soll auf selber Phase (bei einphasigen WR) hängen (Schieflast)

		Datum		25.08.15						=	
		Bearb.								+	
		Gepr.									
		Zust.		Änderung		Datum		Name		Norm	
		Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				Blatt 1	
										von 1 Bl.	

**Verdrahtungsplan**

**Projekt AC-ELWA**